

24年日常工作任务 - 工作任务 #2043

开发板

2024-06-28 18:09 - 匿名用户

状态:	进行中	开始日期:	2024-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
2024/06/27 1.进行虚拟机的下载及研究；			
2024/06/28 1.将KVision植入到虚拟机中，卡在最后一步，运行KVision执行程序时报错lib/ld-linux-aarch64.so.1: No such file or directory无法找到动态连接器；			
2024/06/29 1.按RK3568板卡环境搭建使用说明配置开发板；			
2024/07/01 1.进行配置开发板系统相关工作；			
2024/07/02 1.与技术人员沟通解决开发板无法连接互联网问题，尚未解决；			
2024/07/03 1.赵工在自己那边已经成功移植，但我们这边还没有把开发板连上网，工控机用的无线网卡有问题，弄了好一阵都没联网，联网后在测试板子能否连上；			
2024/07/04 1.在将路由器的防火墙关闭后，让赵工远程操作，任然没有解决开发板连不了网的问题；			
2024/07/05 1.已经解决了开发板连不上网的问题，开始进行KVision的移植；			
2024/07/08 1.完成了一块开发板的KVision移植； 2.开始进行移植第二块开发板任务并编写移植说明书；			
2024/07/09 1.完成将KVision移植到开发板的说明书编写； 2.找方法解决虚拟机中打不开KVision的问题；			
2024/07/10 1. 虚拟机的KVision打不开，斌兵说是因为架构不同，要在开发板上再编译一遍才行，不过在开发板中用Qt打开KVision的pro文件，没有头文件和源文件，无法构建，未查明原因； 2.检查下形状匹配工具；			
2024/07/11 1.完成了板卡测试需要用到的库的安装； 2.板卡中用Qt打开KVision库的pro文件无法添加源文件，难以重新构建；			

历史记录

#1 - 2024-06-29 18:07 - 匿名用户

- 描述 已更新。

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2024-07-01 18:09 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#3 - 2024-07-02 18:25 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#4 - 2024-07-04 18:18 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#5 - 2024-07-05 18:15 - 匿名用户
- 描述 已更新。

#6 - 2024-07-09 18:26 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 50

#7 - 2024-07-11 18:28 - 匿名用户
- 描述 已更新。