

排查流程配置问题

2024-03-15 08:52 - 彭家豪

状态:	进行中	开始日期:	2024-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭家豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			
1.排查和测试激光器现场配置流程运行不稳定的问题,应该是触发资源的一些参数设置不正确导致,重新设置一次再保存就正常了; 2.修改激光器二次开发程序,把一些经常用的补偿参数放到二次开发界面上;			

历史记录

#1 - 2024-03-15 08:52 - 彭家豪

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-03-21 08:51 - 彭家豪

- % 完成 从 90 变更为 100