

2,KImage问题跟踪 - 测试BUG #17

资源：执行没有反应

2023-07-31 10:37 - 张桂荣

状态:	新建/重开	开始日期:	2023-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘俊锋	% 完成:	0%
类别:	资源	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
名称:	KImage平台问题	出现频率:	不可重现
版本号:	(V0.12) 2022.1113		
描述			
硬触发：图像队列资源在平台重启后plc触发飞拍队列资源无反应没有输出触发源和触发值，相机是已经完成拍照			
现场解决方法			
1.搭建流程软件重启后初始化执行一下这个模块，先软触发再硬触发。			
2.在相机工具参数界面执行一下加载参数			

历史记录

#1 - 2023-07-31 14:16 - 张桂荣
- 主题 从 KImage平台问题 变更为 KImage平台问题 偶尔重现
- 名称 从 偶尔重现 变更为 KImage平台问题
#2 - 2023-08-02 15:53 - 张桂荣
- 主题 从 KImage平台问题 偶尔重现 变更为 平台：执行没有反应
- 指派给 从 研发组 变更为 侯梦华
#3 - 2023-08-02 17:47 - 张桂荣
- 出现频率 被设置为 不可重现
#4 - 2023-08-29 09:28 - 张桂荣
- 关联到 工作任务 #542: 测试KImage平台历史问题 已添加
#5 - 2023-08-29 09:40 - 张桂荣
- 主题 从 平台：执行没有反应 变更为 资源：执行没有反应
- 描述 已更新。
- 类别 从 平台 变更为 资源
#6 - 2023-08-29 09:42 - 张桂荣
- 关联到 已删除 (工作任务 #542: 测试KImage平台历史问题)
#7 - 2023-10-19 15:56 - 侯梦华
- 指派给 从 侯梦华 变更为 刘俊锋