

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	张桂荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
根据客户发来的“密封件检测实验数据”图片，进行P图后完成配置的验证。			
验证结论：用Ps软件将多张产品图片的部分通孔P成盲孔，然后用初步搭建的配置都是能够识别出来的。但是目前有个问题，有一张产品图片我P了24个盲孔，然后NG点位确实也是24个，但是在图片上很难分辨NG的点位，之前试过用图像显示工具显示点位，但是该工具的点位无法引用点集参数。目前无法很方便的在图片上查看已知点集参数的所有点坐标。			

历史记录

#1 - 2023-08-14 10:59 - 张桂荣

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2023-08-14 11:00 - 张桂荣

- 跟踪 从 版本需求 变更为 工作任务
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 10 变更为 100

#3 - 2023-08-14 11:00 - 张桂荣

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭